

## FUNDA PROTECTORA PARA CILINDROS DE DIRECCION GRUA STACKER TEREX TFC45

### La Situación

Potencial falla por contaminación debido a la fatiga del fuelle de goma protector, en vástago de Cilindro Hidráulico.



### La Solución

Diseño y fabricación de funda protectora para vástago. Y que se instala sin necesidad de desmontar el cilindro hidráulico.

